

□ **Ripristina l'efficacia germicida originale**

Quando il vecchio bulbo perde intensità, la potenza di disinfezione diminuisce. Questo bulbo di ricambio garantisce nuovamente il pieno funzionamento UV-C, per una sterilizzazione sicura e completa

[Wabi+5ntprofessional.it+5ntprofessional.it+5waterfiltrationsupply.com+2Top Shelf Aquatics+2hairbeautyshop.it+2.](#)

□ **Compatibilità con tre modelli Melcap**

Compatibile con i modelli **Luna**, **Basic** e **Bigger**. Installazione semplice — basta sostituire il vecchio bulbo con quello nuovo, senza modifiche o attrezzi particolari [ntprofessional.it](#).

□ **Dimensioni e codice identificativo**

Riferimento codice: **351071**. Dimensioni standard adatte a tutti e tre i modelli, conformi agli standard originali Melcap [hairbeautyshop.it+3Melcap Srl+3ntprofessional.it+3](#).

□ **Mantieni alte le prestazioni UV**

È consigliabile sostituire il bulbo ogni 10.000 ore o una volta l'anno per garantire risultati professionali costanti e sicurezza igienica continuativa.

□ **Installazione sicura e manuale incluso**

Il nuovo bulbo si integra perfettamente con il sistema di avviso automatico dei modelli: al montaggio, il ciclo UV riparte e si interrompe all'apertura del cassetto o cupolino.